Oświadczenie Zarządu „Polimex-Mostostal” SA

21/08/2018

We wtorek, 21.08.2018 roku, około godz. 13:10 – 13:15 na terenie budowy Bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole (układ nawęglania zewnętrznego) realizowanej przez „Polimex-Mostostal” SA miał miejsce wypadek przy pracy.

Na placu budowy, na pracownika firmy podwykonawczej, spadł jeden z demontowanych elementów konstrukcji. Poszkodowany podczas wypadku doznał uszkodzeń ciała. Na miejsce wezwano natychmiast odpowiednie służby. W wyniku szybko podjętych działań mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Opolu.

Miejsce zabezpieczono. Odpowiednie służby wyjaśniają jak doszło do tego wypadku.

PDF